



控制模块接线说明

一、接线示意图



LED1	过载保护指示灯
LED2	信号指示灯
LED3	电源指示灯
W1	灵敏度调整电位器
W2	行程调整电位器
W3	零位调整电位器
10PIN	十芯插座
SK1-6	功能设定开关
ZB6	接线端子



注：过载保护指示灯与过载保护模块同属于选件，在某些控制模块上可能不存在。

二、执行机构工作方式设定

在控制模块面板上，有一组 DIP 两位开关 SK1-6，用来设定执行机构工作方式。

1、正、反动作设定：K1、K2

●正动作：K1 OFF，K2 ON

当输入信号为 4mA 时，输出轴位于最下端（此时反馈信号为 4mA），当输入信号为 20mA 时，输出轴位于最上端（此时反馈信号为 20mA）。该种情况下，反馈信号与输入信号同向增减。我们将这种工作方式称为正动作。产品出厂时按这种方式设定。

●反动作：K1 ON，K2 OFF

当输入信号为 4mA 时，输出轴位于最上端（此时反馈信号为 20mA）。当输入信号 20mA 时，输出轴位于最下端（此时反馈信号为 4mA）。该种情况下，反馈信号与输入信号反向增减。我们将这种工作方式称为反动作。

2、控制信号类别设定：K6

●电流控制：K6 ON

输入方式为 4-20mA DC（产品出厂时按这种方式设定）。

●电压控制：K6 OFF

输入方式为 1-5V DC

注：由于电压信号容易受输入线路感应信号的干扰，并且传输过程中信号衰减较大，不宜远程控制，而电流信号不易受干扰，信号衰减小，适宜远程控制，所以提倡用 4-20mA DC 的电流信号控制执行机构工作。

3、断信号工作状态设定：K3、K4、K5；

这三只开关配合使用，用来设定执行机构的断信号工作状态，即控制信号意外中断时，执行机构如何动作

●全开：K4、K5 OFF，K3 ON；

阀位运行到全部打开位置。

●全关：K3、K5 OFF，K4 ON；

阀位运行到全部关闭位置。

●保持：K3、K4 OFF，K5 ON；

阀位保持在当前工作位置（产品出厂时按这种方式设定）。