

ABB Drives		ACS800 HINT 操作指导			3AFE 00403481.DOC		
Dept.	Project	Status	Date	Author:	Checked: .	Revision	Page
DS	ACS800	FEB.20.2012	GAO BO		LI PENG	A	1 / 1

主题

ACS800 产品（R8 和 R8i 结构）中的短路故障



警告！不要对带电的传动做任何操作。请遵守硬件手册中的安全说明。



警告！印刷电路板包含静电敏感器件。请注意保护，避免静电损伤。

本指导涉及 R8 和 R8i 结构的 ACS800 产品，在保质期内出现的短路故障。如果在输出线缆、电机或 IGBT 处没有发现真正的短路现象，那么模块的三个 **AGDR/IGBT 包** 应该全部更换。移除的器件要求返回 **ABB** 服务中心进行故障分析。并且提供一份详细的保质报告，包括调试日期，故障日期和故障时的运行时间记录（参数 01.14）。

感谢使用 **ABB** 产品！