

使

用

说

明

书

广州宇之星电子科技有限公司





广州宇之星电子科技有限公司

地址:广州市白云区嘉禾望岗致富路8号C2栋2楼

电话: 020-818886685 传真: 020-36702284

网址: www.yuzhixing68.com 邮箱: yzxgz88@163.com

目录

第一章 产品介绍
1.1、概述
1.2、HD-155 型航标灯结构
1.3、航标灯技术参数
第二章 功能详解
2.1、概述
2.2、同步闪
2.3、数据采集
2.4、数据交换
第三章 安装使用
3.1、概述
3.2、开箱
3.3、安装
第四章 故障判断与排除与日常维护
第五章 安全事项

特别说明:

- 1. 本说明书所列举的功能或数据为综合型编制,可能与设备实物有些差异;软件版本不同,功能、指示等可能有所不同,以客户技术要求订制为准,但不影响产品正常使用。
 - 2. 本公司拥有本说明的最终解释权。

http://www.yzx68.com



第一章 产品介绍

1.1、概述

HD-155 型系列 LED 航标灯设计是蓄电池供电、太阳能充电及放电管理、GPS 或北斗定位授时、公共通讯网、LED 应用、几何光学、新型电子电路等多学科技术的光机电一体化导航产品。

航标灯控制部份內置常用的 256 种闪光灯质(符合 IALA 或国标GB4696-84),并可以实现以 UTC 为基准的同步闪光。闪光仪集成航标工作参数采集电路,可实时采集航标灯的电池电压、工作电流、充电电压、充电电流、位置经纬度、航标灯灯质编码、亮灭状态等状态数据,并可通过串接口传出;可接收通过串行接口传入的设置命令,以设置或查询航标灯的工作参数、设置或查询航标灯的状态数据等。

航标灯可选配无线遥测遥控通信模块,通过串行接口接收闪光仪传出的设置参数或状态数据(或在需要时主动查询),经校验、分析、比对等处理后,按设定的上报周期主动上报到服务平台,当检测到电压、电流超限、灯质变化、亮灭状态异常、位置发生漂移时,自动生成报警信息上报到服务平台,服务平台显示该报警信息,以便及时处理报警。服务平台可通过 GPRS 网络或短信远程设置报警门限、基准位置、航标灯质编码、强制航标灯亮或灭、状态数据上报时间间隔、报警数据上报时间间隔、实时查询参数及状态数据等。

无线遥测遥控通信模块按照中国海事局 2005 年《海区航标遥测遥控系统



技术规范》、上海海事局 2005 年《上海海区航标遥测遥控技术导则(灯器-终端通信规约 2.11 版)》、《南海海区航标遥测遥控终端通信规约》等有关技术规范进行了兼容性设计。

HD-155 是普通型航标灯; HB-155YT 是同步闪型航标灯; HB-155YTL 是遥测遥控航标灯, 其广泛适用于港口、码头、浮标、小型灯桩和塔标。

HD-155YTL 型为遥测遥控航标灯和外置的无线遥测遥控终端组成。

1.2、HD-155 型航标灯结构

HD-155 型系列航标灯由菲涅尔透镜、铝合金底座、微电脑集成控制板、GPS 同步闪光仪、无线遥测遥控系统、LED 航标光源、日光阀开关组成,整灯净重仅 3.2Kg。与供电系统完美结合组成一整套可工作闪光航标灯组。

1.3、HD-155 型系列 LED 航标灯技术参数

- 电池: 4-12V/100AH 免维护蓄电池。
- 太阳能电池: 6-18V 单晶硅太阳能板
- 光源: 超高亮度发光二极管
- LED 寿命: >10 万小时
- 静态工作电流: ≤10mA
- 休眠电流: ≤1mA
- 工作电流: 600-1200mA 可调(根据光照的强度,光敏的传导,电流大小的变化从而调节航标灯的发光亮度)
- 发光颜色: 红、黄、绿、蓝、白(可选)
- 垂直发散角: >8°



- 水平发散角: 360°
- 闪光周期: 256 种可调(符合 IALA 标准)。
- 射程: 5-10NM (T=0.74)
- 日关阀开关灵敏度: 300LX±50LX
- 接口标准: RS232\RS485 串行通讯口
- 通讯方式: GPRS、CDMA、GSM 短消息
- GPS 同步精度: <1ms
- 无 GPS 信号同步保持时间: >20h
- 连续阴雨天工作时间: >25 天
- 透 镜: 塑料透镜(无色透明, 抗 UV), 用聚碳酸酯注塑成型
- 底 座:铝合金压铸成型
- 工作温度: -35℃~+55℃
- 防护等级: IP65
- 外形尺寸: 220×460mm
- 安装尺寸: 4-φ10/φ190mm
- 整机重量: 3.2 公斤
- 设计使用寿命: >5年

http://www.yuzhixing68.com



第二章 功能详解

2.1、概述

HD-155 型系列 LED 航标灯可配置无线遥测遥控通信模块,该通信模块以独立功能模块方式设计,与航标灯相对独立,从而最大限度保证通信模块的工作状态不影响航标灯的正常工作。可主动查询或被动接收航标灯按设定的采集周期上报的航标灯的工作状态参数和位置信息,通过 GPRS 网络将数据按设定的发送周期发送给监测服务器;或接收监测服务器通过 GSM/GPRS 网络发送的命令,对命令进行校验识别后,响应合法的控制命令,并返回相应数据。

2.2、同步闪

HD-155YT 型航标灯内含 GPS 同步闪光仪,可以实行以 UTC 时间为基准的同步闪光,并可以与国内外所有厂家的产品实行同步连闪。

HD-155YTL 型遥测遥控航标灯内置的同步闪光模式包括美国泰兰厂家灯器同步模式、零秒同步模式、国内厂家灯器同步模式。其它同步模式需要定制。

HD-155YTL 型遥测遥控航标灯使用高精度时钟,所以同步闪光精度高,在同步后,可以在 GPS 信号不理想的情况下,保证在 20 小时内仍然保持同步。

同步闪光模式是通过多功能拨盘确定的,也可以通过 GPRS 远程数据链路 开启/关闭,或改变同步闪光模式。

2.3、数据采集



HD-155YTL 型太阳能遥测遥控航标灯集成数据采集功能,主要采集航标灯的工作状态数据,主要数据包括:

- ▶ 静态电流
- ▶ 工作电压
- ➤ 工作电流
- ▶ 充电电压
- ▶ 充电电流
- ▶ 灯质编码
- ▶ 亮灭状态
- > 经纬度
- > 漂移距离

2.4、数据交换

HD-155YTL 型航标灯基于 GSM/GPRS/CDMA 数据通信网络与航道动态监测平台进行数据交换,实现定时或主动数据上报、远程控制的功能。数据交换标准遵循中国海事局 2005 年《海区航标遥测遥控系统技术规范》、上海海事局 2005 年《东海海区航标遥测遥控技术导则(灯器-终端通信规约 2.11 版)》。

特别说明:由于数据交换基于公共 GSM/GPRS/CDMA 数据通信网络, 航标灯安装前必须确认:安装地点处于 GSM/GPRS/CDMA 网络信号覆盖范围内。



第三章 安装使用

3.1、概述

HD-155型 LED 航标灯在出厂前已经过了严格的测试和检验,安装、调整正确与否,决定了整套系统能否正常运行。

3.2、开箱

为了安全运输,HD-155型系列一体化太阳能航标灯使用泡沫定型包装,装箱清单如下:

内容	数量	备注
HD-155LED 航标灯	1	
使用说明书	1	
合格证	1	

3.3、安装

HD-155 型系列 LED 航标灯的安装分为两步:安装前检查和现场固定安装,安装前检查是为了确认设备在运输、开箱过程中是否有损坏,确认设备在安装之前性能正常后再进行正常安装固定。

3.3.1、安装前检查

- 1) 打开航标灯灯罩,按预选的闪频通过 1-8 位拨码搭配选择您所需要的闪频。
- 2) 检查是否接通电源。



3)将日光阀窗口对准较亮环境(或用手电筒照射),等待约2秒,航标灯应能进入日间工作状态或熄灭;

3.3.3、现场

1) 选择安装位置

请将航标灯接地线接入控制箱接地端,否则无法确保雷击安全(航标灯本身不具备避雷作用,安装位置最好设置避雷装置)。

由于航标灯内置 GPS 天线, 所以航标灯所在位置的上方不应有遮挡物, 否则影响定位准确度和定位速度。

2) 日光阀朝向

日光阀窗口正面不得有物体遮挡,且应朝向开阔地带,不能正对反 光物体,否则可能会造成灯质错乱、影响航标灯每天的亮灭时间。 安装结构示意图如下:





第四章 故障判断与排除及日常维护

目前常见的故障及维护方法

1、新航标灯不亮

航标灯长期放置时间超过6个月以上,供电设备长时间放置导致电池电压降低,初次使用时,应给电池充电。

2、清洁维护

使用一段时间后,应周期性的维护太阳能电池板,保持太阳能板的清洁, 充分发挥太阳能板的转换效率。

3、存放

在决定长期库存或一段时间不使用航标灯时,在库存前,打开电池箱检查 并断开 2 芯蓄电池两端接头及 2 芯太阳能电池充电插头。存放时间超过 6 个 月以上再次使用时,需用专用充电器对蓄电池进行补充电。

第五章 安全事项



安全用电:

本设备不需要外部供电,采用内置蓄电池,接电时请注意。



干扰:

本设备在无线电发射信号密集区,可能会影响终端数据采集精度;在雷电干扰后,可能需要复位重启。



防雷:

本设备需要安装在避雷针保护范围内。



通讯信号盲区:

本设备如安装在通讯信号盲区,可能会影响终端的数据传输。





连接设备:

请参照说明书按正确的接线连接设备。



防水性:

本设备防护等级为 IP65,可承受水从各个角度喷射,但不得长时间浸泡于水中。



正确使用:

请参照说明书正确使用本产品;



日常维护:


请按对应的终端使用说明书进行正确的维护与保养,错误的操作可能导致终端数据采集不正确。非专业人员请勿私自拆卸,否则因此造成的

第五章 HD-155 型航标灯灯质调节对照表

HD-155L 型航标灯控制板如下图所示:



DC8V或 DC4~30V AC6V



调试端口 拨码设置

附表: 灯质调节对照表

	们私, 对灰桐 [7] 然私								1
序					拨码	开关			
号	灯 质	1	2	3	4	5	6	7	8
1	FXIED	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	FL1.5S (0.2+1.3)	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
2									
3	FL1. 5S (0. 3+1. 2)	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
4	FL1. 5S (0. 4+1. 1)	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
5	FL1.5S (0.5+1.0)	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
6	FL2S (0.2+1.8)	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
7	FL2S (0.3+1.7)	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
8	FL2S (0.4+1.6)	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
9	FL2S (0.5+1.5)	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
10	FL2S (0.7+1.3)	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
11	FL2S (0.8+1.2)	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
12	FL2. 5S (0. 3+2. 2)	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
13	FL2. 5S (0. 5+2. 0)	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
14	FL3S (0.2+2.8)	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF



				1	1	1	1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
15	FL3S (0. 3+2.7)	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
16	FL3S (0.4+2.6)	ON	ON	ON	ON	0FF	OFF	OFF	OFF
17	FL3S (0.5+2.5)	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
18	FL3S (0.6+2.4)	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
19	FL3S (0.7+2.3)	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
20	FL3S (1.0+2.0)	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
21	FL4S (0.2+3.8)	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
22	FL4S (0.3+3.7)	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
23	FL4S (0.4+3.6)	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
24	FL4S (0.5+3.5)	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
25	FL4S (0.6+3.4)	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
26	FL4S (0.8+3.2)	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
27	FL4S (1.0+3.0)	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
28	FL4S (1.5+2.5)	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
29	FL4.3S (1.3+3.0)	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
30	FL5S (0.2+4.8)	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
31	FL5S (0.3+4.7)	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
32	FL5S (0.5+4.5)	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
33	FL5S (0.9+4.1)	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
34	FL5S (1.0+4.0)	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
35	FL5S (1.5+3.5)	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
36	FL6S (0.2+5.8)	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
37	FL6S (0.3+5.7)	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
38	FL6S (0.4+5.6)	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
39	FL6S (0.5+5.5)	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
40	FL6S (0.8+5.2)	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
41	FL6S (1.0+5.0)	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
42	FL6S (1.2+4.8)	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
43	FL6S (1.5+4.5)	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
44	FL7S (1.0+6.0)	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
45	FL7S (2.0+5.0)	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
46	FL7. 5S (0. 5+7. 0)	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
47	FL8S (0.5+7.5)	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
48	FL8S (1.0+7.0)	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
49	FL9S (0.9+8.1)	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
50	FL9S (1.0+8.0)	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
51	FL10S (0.3+9.7)	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
52	FL10S (1.0+9.0)	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
53	FL10S (1.5+8.5)	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
54	FL12S (2.5+9.5)	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
55	FL15S (1.0+14.0)	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON



								7417 4	- /4/11/4-/-
56	FL30S (1.0+29.0)	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
57	FL (2) 4S (0.5+1.0, 0.5+2.0)	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
58	FL (2) 4. 5S (0. 4+1. 0, 0. 4+2. 7)	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
59	FL (2) 5S (0.2+1.2, 0.2+3.4)	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
60	FL (2) 5S (0.4+0.6, 0.4+3.6)	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
61	FL (2) 5S (0.5+0.5, 0.5+3.5)	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
62	FL (2) 5S (0.5+1.0, 0.5+3.0)	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
63	FL(2)5.5S(0.4+1.4, 0.4+3.3)	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
64	FL (2) 6S (0.5+1.0, 0.5+4.0)	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
65	FL (2) 4S (0.5+0.5, 0.5+4.5)	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON
66	FL (2) 6S (1.0+1.0, 1.0+3.0)	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
67	FL (2) 7S (1.0+1.0, 1.0+4.0)	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
68	FL (2) 8S (0.4+1.0, 0.4+6.2)	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
69	FL (2) 8S (0.5+1.0, 0.5+6.0)	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
70	FL (2) 8S (1.5+1.0, 1.0+5.0)	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
71	FL (2) 10S (0.4+1.6, 0.4+7.6)	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
72	FL (2) 10S (0.5+1.0, 0.5+8.0)	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
73	FL (2) 10S (0.5+1.5, 0.5+7.5)	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
74	FL (2) 10S (1.0+1.0, 1.0+7.0)	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
75	FL (2) 10S (1.0+1.5, 1.0+6.5)	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
76	FL(2)12S(0.4+1.0,0.4+10.2)	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
77	FL(2)12S(0.5+1.0, 0.5+10.0)	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
78	FL (2) 12S (1.5+2.0, 1.5+7.0)	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
79	FL(2)15S(1.0+2.0, 1.0+11.0)	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
80	FL(2)20S(1.0+3.0, 1.0+15.0)	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
81	FL(2)25S(1.0+1.0, 1.0+22.0)	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
82	FL (3) 5S	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
	(0. 25+0. 25, 0. 25+0. 25, 0. 25+								
	3.75)								
83	FL (3) 6S	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
	(0.4+0.8, 0.4+0.8, 0.4+3.2)								
84	FL (3) 6S	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
	(0.4+1.2, 0.4+1.2, 0.4+2.4)								
85	FL (3) 6S	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
	(0.5+1.0, 0.5+1.0, 0.5+2.5)								
86	FL (3) 6S	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
	(0.5+0.5, 0.5+0.5, 0.5+3.5)								
87	FL (3) 8S	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
	(0.5+1.0, 0.5+1.0, 0.5+4.5)								
88	FL (3) 9S	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	(0.3+1.0, 0.3+1.0, 0.3+6.1)								



00	FI (0) 00	ON	OPP	ON	OPP		1	1	אינקיווני עי
89	FL (3) 9S	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
	(0.8+1.2, 0.8+1.2, 0.8+4.2)	037	0.000	011	0.000	0.000	011	011	0.000
90	FL (3) 10S	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
0.1	(0.5+0.5, 0.5+0.5, 0.5+7.5)	017	0.000	011	0.000	0.000	011	0.000	017
91	FL (3) 10S	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
0.0	(0.5+1.0, 0.5+1.0, 0.5+6.5)	017	0.000	011	0.000	0.000	011	opp	0.000
92	FL (3) 10S	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
	(1.0+1.0, 1.0+1.0, 1.0+5.0)								
93	FL (3) 12S	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
	(0.5+2.0, 0.5+2.0, 0.5+6.5)								
94	FL (3) 12S	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
	(0.8+1.2, 0.8+1.2, 0.8+7.2)								
95	FL (3) 15S	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
	(0.3+1.7, 0.3+1.7, 0.3+10.7)								
96	FL (3) 15S	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	(0.5+1.5, 0.5+1.5, 0.5+10.5)								
97	FL (3) 20S	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
	(0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5+17. 5)								
98	FL (3) 20S	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
	(0. 5+1. 5, 0. 5+1. 5, 0. 5+15. 5)								
99	FL (3) 20S	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
	(0.8+1.2, 0.8+1.2, 0.8+12.2)								
100	FL (3) 20S	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
	(1.0+1.0, 1.0+1.0, 1.0+15)								
101	FL (4) 8S	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
	(0. 4+0. 4, 1. 2+0. 4, 1. 2+0. 4, 0								
	. 4+3. 6)								
102	FL (4) 8S	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
	(0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0								
	. 5+4. 5)								
103	FL (4) 10S	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
	(0.5+1.0,0.5+1.0,0.5+1.0,0								
	.5+5.0)								
104	FL (4) 10S	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
	(0.8+1.2, 0.8+1.2, 0.8+1.2, 0								
	.8+3.2)								
105	FL (4) 12S	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
	(0. 3+1. 7, 0. 3+1. 7, 0. 3+1. 7, 0								
	. 3+5. 7)								
106	FL (4) 12S	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
	(0.5+1.5, 0.5+1.5, 0.5+1.5, 0								
	.5+5.5)								



					•			7417 4 ==	יייוליון אוני עי
107	FL (4) 12S	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
	(0.8+1.2, 0.8+1.2, 0.8+1.2, 0								
	.8+5.2)								
108	FL (4) 15S	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
	(0.5+1.5, 0.5+1.5, 0.5+1.5, 0								
	. 5+8. 5)								
109	FL (4) 15S	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
	(1.0+1.0, 1.0+1.0, 1.0+1.0, 1								
	.0+8.0)								
110	FL (4) 16S	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
	(0.5+1.5, 0.5+1.5, 0.5+1.5, 0								
	. 5+9. 5)								
111	FL (4) 20S	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
	(0. 3+3. 0, 0. 3+3. 0, 0. 3+3. 0, 0								
	. 3+9. 8)								
112	FL (4) 20S	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
112	(0. 5+1. 5, 0. 5+1. 5, 0. 5+1. 5, 0	011	011	011		011	011	011	011
	. 5+13. 5)								
113	FL (4) 20S	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
110	(1.5+1.5, 1.5+1.5, 1.5+1.5, 1	OIV	Orr	OFF	OFF	OIV	OIV	OIV	OIV
	. 5+9. 5)								
114	FL (4) 30S	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	0FF
117	(0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0	OIV	Orr	OIT	OFF	OIV	OIV	OIV	OTT
	. 5+26. 5)								
115	FL (5) 20S	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
110	(1. 0+1. 0, 1. 0+1. 0, 1. 0+1. 0, 1	ON	OPT	OPT	OFF	ON	ON	OFF	ON
	. 0+1. 0, 1. 0+11. 0)								
116		ON	OFF	OFF	OFF	OM	ON	OFF	OFF
116	FL (6) 12S	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
	(0. 25+1. 25, 0. 25+1. 25, 0. 25+ 1. 25, 0. 25+1. 25, 0. 25+4. 25)								
117	FL (6) 15S	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
117	(0.5+1.0, 0.5+1.0, 0.5+1.0, 0	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
110	. 5+1. 0, 0. 5+7. 0)	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
118	FL (2+1) 6S	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
110	(0. 3+0. 4, 0. 3+1. 2, 0. 3+3. 5)	OM	0.00	OPP	OPP	ON	OPP	OPP	ON
119	FL (2+1) 6S	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
10-	(0.5+0.5, 0.5+1.0, 0.5+3.0)	0.1-			6==	0.1-	675	677	675
120	FL (2+1) 9S	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	(0. 5+0. 5, 0. 5+1. 5, 0. 5+5. 5)								
121	FL (2+1) 10S	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
	(0. 5+0. 5, 0. 5+1. 5, 0. 5+6. 5)								
122	FL (2+1) 12S	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF



1.0+1.0, 1.0+2.0, 1.0+6.0									7417 4 ==	
(1, 0+1, 0, 1, 0+4, 0, 1, 0+4, 0)		(1.0+1.0, 1.0+2.0, 1.0+6.0)								
124	123	FL (2+1) 12S	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
(1, 0+2, 0, 1, 0+5, 0, 1, 0+5, 0)		(1.0+1.0, 1.0+4.0, 1.0+4.0)								
125	124	FL (2+1) 15S	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
126		(1.0+2.0, 1.0+5.0, 1.0+5.0)								
127	125	IS02S (1. 0+1. 0)	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
128	126	IS03S (1. 5+1. 5)	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
129	127	IS04S (2. 0+2. 0)	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
130	128	IS05S (2. 5+2. 5)	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
131	129	IS06S (3. 0+3. 0)	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
132	130	IS08S (4. 0+4. 0)	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	131	ISO10S (5. 0+5. 0)	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	132	IFL5S (2. 0+3. 0)	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	133	IFL6S (2. 0+4. 0)	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
136	134	IFL8S (2. 0+6. 0)	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
137	135	IFL8S (3. 0+5. 0)	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	136	IFL10S (2. 0+8. 0)	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	137	IFL10S (3. 0+7. 0)	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	138	IFL10S (4. 0+6. 0)	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	139	IFL12S (2. 0+10. 0)	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	140	IFL15S (4. 0+11. 0)	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
143 MO (A) 8S (0. 4+0. 6, 2. 0+5. 0) OFF ON ON ON OFF OFF ON 144 MO (A) 8S (0. 8+1. 2, 2. 4+3. 6) OFF ON ON ON OFF	141	MO(A)6S(0.5+0.5, 1.5+3.5)	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
144 MO (A) 8S (0. 8+1. 2, 2. 4+3. 6) OFF ON ON OFF OFF OFF OFF 145 MO (A) 10S (0. 5+0. 5, 1. 5+7. 5) OFF ON ON OFF ON	142	MO(A)8S(0.5+0.5, 1.5+3.5)	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
145 MO (A) 10S (0. 5+0. 5, 1. 5+7. 5) OFF ON ON OFF ON OFF ON ON ON ON ON OFF ON ON ON OFF ON ON OFF ON ON ON OFF OFF OFF OFF	143	MO(A)8S(0.4+0.6, 2.0+5.0)	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
146 MO (A) 15S (0. 5+1. 5, 2. 0+11) OFF ON ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF <td>144</td> <td>MO(A)8S(0.8+1.2, 2.4+3.6)</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td>	144	MO(A)8S(0.8+1.2, 2.4+3.6)	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
147 MO (B) 15S (1. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5) OFF ON ON OFF OFF ON OFF OFF <td>145</td> <td>MO(A)10S(0.5+0.5, 1.5+7.5)</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td>	145	MO(A)10S(0.5+0.5, 1.5+7.5)	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
5+0. 5, 0. 5+10. 5) ON ON OFF ON ON OFF ON ON OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF <td< td=""><td>146</td><td>MO(A)15S(0.5+1.5,2.0+11)</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td></td<>	146	MO(A)15S(0.5+1.5,2.0+11)	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
148 MO (B) 30S (2. 5+1. 0, 0. 75+1. 0, 0) OFF ON ON OFF ON ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF ON OFF OFF ON OFF OFF ON OFF OFF <td>147</td> <td>MO (B) 15S (1. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0.</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td>	147	MO (B) 15S (1. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0.	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
. 75+1. 0, 0. 75+22. 25) 149 MO (C) 12S (1. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 1. OFF ON ON OFF OFF		5+0. 5, 0. 5+10. 5)								
149 MO (C) 12S (1. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 1. 0FF ON ON OFF ON OFF ON ON OFF ON ON OFF ON ON OFF	148	MO(B)30S(2.5+1.0,0.75+1.0,0	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
5+0. 5, 0. 5+6. 5) 150 MO (C) 15S (1. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 1. OFF ON ON OFF OFF		. 75+1. 0, 0. 75+22. 25)								
150 MO (C) 15S (1. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 1. OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF S+0. 5, 0. 5+9. 5) 151 MO (D) 8S (1. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF O	149	MO(C)12S(1.5+0.5, 0.5+0.5, 1.	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
5+0. 5, 0. 5+9. 5) 151 MO (D) 8S (1. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5 OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF OFF OFF OFF		5+0. 5, 0. 5+6. 5)								
151 MO (D) 8S (1. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5 OFF ON OFF ON OFF OFF ON +4. 5) 152 MO (D) 8S (1. 2+0. 4, 0. 4+0. 4, 0. 4 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF	150	MO(C) 15S(1.5+0.5, 0.5+0.5, 1.	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
+4. 5) 152 MO (D) 8S (1. 2+0. 4, 0. 4+0. 4, 0. 4 OFF ON ON OFF ON OFF OFF OFF		5+0. 5, 0. 5+9. 5)								
152 MO (D) 8S (1. 2+0. 4, 0. 4+0. 4, 0. 4 OFF ON ON OFF ON OFF OFF	151	MO (D) 8S (1. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
		+4.5)								
+5. 2)	152	MO (D) 8S (1. 2+0. 4, 0. 4+0. 4, 0. 4	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
		+5.2)								
153 MO (D) 10S (0. 3+1. 0, 0. 3+1. 0, 0. OFF ON ON OFF OFF ON ON	153	MO(D)10S(0.3+1.0, 0.3+1.0, 0.	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
3+7. 1)		3+7. 1)								



154	MO (D) 10S (5. 0+1. 0, 1. 0+1. 0, 1. 0+1. 0)	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
155	MO (D) 12S (0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 1.	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
100	5+0. 5+0. 5+7. 5)	OFF	OIV	OIV	OFF	OII	OIV	OII	OIV
156	MO (D) 15S (0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 1.	OFF	ON	ON	0FF	0FF	ON	OFF	OFF
100	5+0. 5, 0. 5+10. 5)	OFF	OIV	OIV	OFF	OII	OIV	OII	OPT
157	MO (K) 10S (1. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 1.	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
101	5+5. 5)	OII	011	011	011	011	011	010	OI
158	MO (K) 12S (1. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 1.	OFF	ON	ON	0FF	OFF	OFF	ON	OFF
100	5+7. 5)	OTT	011	011	OII	OII	OII	011	011
159	MO (K) 15S (1. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 1.	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
103	5+10. 5)	OTT	011	011	OII	OII	OII	OII	OI
160	MO (L) 8S (0. 5+0. 5, 1. 5+0. 5, 0. 5	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
100	+0. 5, 0. 5+3. 5)	011	011	011					011
161	MO (M) 8S (1. 2+0. 4, 1. 2+5. 2)	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
162	MO (M) 8S (1. 5+0. 5, 1. 5+4. 5)	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
163	MO (N) 6S (1. 2+0. 4, 0. 4+4. 0)	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	0FF	ON
164	MO (N) 6S (1. 5+0. 5, 0. 5+3. 5)	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
165	MO (N) 8S (5. 0+1. 0, 1. 0+1. 0)	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
166	MO (0) 12S (1. 5+0. 5, 1. 5+0. 5, 1.	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
100	5+6. 5)	011					011		011
167	MO(0)15S(1.5+0.5, 1.5+0.5, 1.	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
	5+9. 5)		911		911	011	311	011	
168	MO (P) 8S (0. 4+0. 4, 1. 2+0. 4, 1. 2	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
	+0. 4, 0. 4+3. 6)								
169	MO(P)10S(0.5+0.5, 1.5+0.5, 1.	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
	5+0. 5, 0. 5+4. 5)								
170	MO(P) 12S(0.5+0.5, 1.5+0.5, 1.	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
	5+0. 5, 0. 5+6. 5)								
171	MO(P) 15S(0.5+0.5, 1.5+0.5, 1.	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
	5+0. 5, 0. 5+9. 5)								
172	MO(Q) 12S(1.5+0.5, 1.5+0.5, 0.	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
	5+0. 5, 1. 5+5. 5)								
173	MO(Q)15S(1.5+0.5, 1.5+0.5, 1.	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
	5+0. 5, 1. 5+8. 5)								
174	MO(R) 8S(0.5+0.5, 1.5+0.5, 0.5	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
	+4.5)								
175	MO (U) 10S (0. 4+0. 6, 0. 4+0. 6, 1.	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
	2+6. 8)								
176	MO (U) 10S (0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 1.	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
	5+6. 5)								
177	MO(U)12S(0.5+0.5, 0.5+0.5, 1.	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON



								24 12 4 ==	- /4/614 /
	5+8. 5)								
178	MO(U)15S(0.5+0.5, 0.5+0.5, 1.	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
	5+11.5)								
179	MO (U) 15S (0. 6+0. 3, 0. 6+0. 3, 1.	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
	4+11.8)								
180	MO(U) 15S(0.6+0.3, 0.6+0.3, 1.	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
	5+11.7)								
181	MO(U)15S(0.65+0.25, 0.65+0.2	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
	5, 1. 5+11. 7)								
182	MO(U) 15S(0.8+0.1, 0.8+0.1, 1.	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
	5+11.7)								
183	MO(U)30S(0.75+1.0,0.75+1.0,	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
	2.5+24)								
184	MO (V) 8S (0. 4+0. 4, 0. 4+0. 4, 0. 4	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	+0. 4, 1. 2+4. 4)								
185	MO(V)8S(0.5+0.5, 0.5+0.5, 0.5	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
	+0. 5, 1. 5+3. 5)								
186	MO(W)10S(0.5+0.5, 1.5+0.5, 1.	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
	5+5. 5)								
187	MO(X)8S(1.2+0.4,0.4+0.4,0.4	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
	+0. 4, 1. 2+3. 6)								
188	MO(Y)10S(1.5+0.5, 0.5+0.5, 1.	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
	5+0. 5, 1. 5+3. 5)								
189	MO(Y)12S(1.5+0.5, 0.5+0.5, 1.	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
	5+0. 5, 1. 5+5. 5)								
190	MO(Z)12S(1.5+0.5, 1.5+0.5, 0.	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
	5+0. 5, 0. 5+6. 5)								
191	MO(Z)10S(1.5+0.5, 1.5+0.5, 0.	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
	5+0. 5, 0. 5+4. 5)								
192	0C3S (2. 0+1. 0)	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
193	0C3S (2. 5+0. 5)	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON
194	OC3. 5S (2. 5+1. 0)	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
195	0C4S (2. 5+1. 5)	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
196	0C4S (3. 0+1. 0)	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
197	OC5S (3. 0+2. 0)	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
198	OC5S (4. 0+1. 0)	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
199	OC5S (4. 5+0. 5)	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
200	0C6S (4. 0+2. 0)	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
201	0C6S (5. 0+1. 0)	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
202	OC8S (5. 0+3. 0)	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
203	0C9S (6. 0+3. 0)	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
204	OC10S (6. 0+4. 0)	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF



205	OC15S (10. 0+5. 0)	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
206	OC(2)8S(3.0+2.0, 1.0+2.0)	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
207	OC(2)8S(5.0+1.0, 1.0+1.0)	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
208	Q0. 5S (0. 25+0. 25)	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
209	QIS (0. 5+0. 5)	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
210	QIS (0. 8+0. 2)	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
211	Q1. 2S (0. 5+0. 7)	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
212	Q1. 2S (0. 6+0. 6)	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
213	Q(2)5S(0.3+0.7, 0.3+3.7)	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
214	Q(2)5S(0.5+0.5, 0.5+3.5)	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
215	Q(2) 10S (0. 5+0. 5, 0. 5+8. 5)	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	
216	Q(3)5S(0.5+0.5, 0.5+0.5, 0.5+	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	2.5)								
217	Q(3)10S(0.3+0.7, 0.3+0.7, 0.3	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
	+7. 7)								
218	Q(3) 10S(0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
	+7. 5)								
219	Q(3) 10S(0. 6+0. 6, 0. 6+0. 6, 0. 6	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
	+7. 0)								
220	Q(4) 6S(0. 3+0. 7, 0. 3+0. 7, 0. 3+	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
	0.7, 0.3+2.7)								
221	Q(4) 6S(0. 4+0. 6, 0. 4+0. 6, 0. 4+	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
	0. 6, 0. 4+2. 6)								
222	Q(4) 8S(1. 2+0. 4, 0. 4+0. 4, 0. 4+	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
	0. 4, 1. 2+3. 6)								
223	Q(4) 10S(0. 3+0. 7, 0. 3+0. 7, 0. 3	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
	+0. 7, 0. 3+6. 7)								
224	Q(4) 12S (0. 3+0. 7, 0. 3+0. 7, 0. 3	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	+0. 7, 0. 3+8. 7)								
225	Q(4) 15S (0. 35+0. 7, 0. 35+0. 7, 0	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
000	. 35+0. 7, 0. 35+11. 5)				0.17	0.17	0.17	0.11	
226	Q(4) 20S (0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
	+0. 5, 0. 5+16. 5)				0.17	0.17	0.17		0.17
227	Q(5) 7S (0. 3+0. 7, 0. 3+0. 7, 0. 3+	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
	0. 7, 0. 3+0. 7, 0. 3+2. 7)	0.00	0.000	0.000	017	011	011	0.000	0.000
228	Q(5) 10S (0. 3+0. 7, 0. 3+0. 7, 0. 3	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
000	+0.7, 0.3+0.7, 0.3+5.7)	OFF	OPP	OPP	037	037	OPP	CNT	037
229	Q(6) 10S (0. 3+0. 7, 0. 3+0. 7, 0. 3	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
	+0. 7, 0. 3+0. 7, 0. 3+0. 7, 0. 3+4.								
000	7)	OPP	OPP	OPP	ON	CAT	OPP	ONT	OPP
230	Q(9) 10s (0. 25+0. 25, 0. 25+0. 25	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
	, 0. 25+0. 25, 0. 25+0. 25, 0. 25+0							<u> </u>	



	. 25, 0. 25+0. 25, 0. 25+0. 25, 0. 2								
	5+0. 25, 0. 25+5. 75,								
231	Q(9)15s(0.2+0.8, 0.2+0.8, 0.2	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
	+0. 8, 0. 2+0. 8, 0. 2+0. 8, 0. 2+0.								
	8, 0. 2+0. 8, 0. 2+0. 8, 0. 2+6. 8)								
232	Q(9)15s(0.3+0.7, 0.3+0.7, 0.3	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
	+0. 7, 0. 3+0. 7, 0. 3+0. 7, 0. 3+0.								
	7, 0. 3+0. 7, 0. 3+0. 7, 0. 3+6. 7)								
233	Q(9)10s(0.5+0.5, 0.5+0.5, 0.5	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
	+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5+0.								
	5, 0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5+6. 5)								
234	Q(6)LFL10s(0.25+0.25, 0.25+0	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
	. 25, 0. 25+0. 25, 0. 25+0. 25, 0. 2								
	5+0. 25, 0. 25+0. 25, 0. 25+0. 25,								
	2. 0+5. 0)								
235	Q(6)LFL15s(0.2+0.8, 0.2+0.8,	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
	0. 2+0. 8, 0. 2+0. 8, 0. 2+0. 8, 0. 2								
	+0. 8, 2. 0+7. 0)								
236	Q(6)LFL15s(0.3+0.7, 0.3+0.7,	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
	0. 3+0. 7, 0. 3+0. 7, 0. 3+0. 7, 0. 3								
	+0.7, 2.0+7.0)								
237	Q(6)LFL15s(0.5+0.5, 0.5+0.5,	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
	0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5+0. 5, 0. 5								
	+0. 5, 2. 0+7. 0)								
238	VQ0. 5S (0. 15+0. 35)	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
239	VQ0. 5S (0. 2+0. 3)	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	
240	VQ0. 5S (0. 25+0. 25)	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
241	VQ0. 6S (0. 2+0. 4)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
242	VQ0. 6S (0. 3+0. 3)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
243	VQ0. 7S (0. 5+0. 25)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
244	VQ1S (0. 2+1. 0, 0. 2+2. 6)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
245	VQ8S (0. 2+1. 0, 0. 2+6. 6)	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
246	VQ(3)5s(0.15+0.35, 0.15+0.35	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
	, 0. 15+3. 85)								
247	VQ(3)5s(0.2+0.3, 0.2+0.3, 0.2	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
	+3.8)								
248	VQ(3)5s(0.3+0.2, 0.3+0.2, 0.3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
	+3. 7)								
249	VQ(3)5s(0.3+0.3, 0.3+0.3, 0.3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
	+3. 5)								
250	VQ(3)15s(0.1+0.5, 0.1+0.5, 0.	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
	1+13. 7)								



251	VQ(9)10s(0.15+0.35, 0.15+0.3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
	5, 0. 15+0. 35, 0. 15+0. 35, 0. 15+								
	0. 35, 0. 15+0. 35, 0. 15+0. 35, 0.								
	15+0. 35, 0. 15+5. 85)								
252	VQ(9)10s(0.2+0.3, 0.2+0.3, 0.	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
	2+0. 3, 0. 2+0. 3, 0. 2+0. 3, 0. 2+0								
	. 3, 0. 2+0. 3, 0. 2+0. 3, 0. 2+5. 8)								
253	VQ(9)10s(0.3+0.3, 0.3+0.3, 0.	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
	3+0. 3, 0. 3+0. 3, 0. 3+0. 3, 0. 3+0								
	. 3, 0. 3+0. 3, 0. 3+0. 3, 0. 3+4. 9)								
254	Q(6)+LFL10s(0.2+0.3, 0.2+0.3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
	, 0. 2+0. 3, 0. 2+0. 3, 0. 2+0. 3, 0.								
	2+0. 3, 2. 0+5. 0)								
255	Q(6)+LFL10s(0.3+0.3,0.3+0.3	OFF	ON						
	, 0. 3+0. 3, 0. 3+0. 3, 0. 3+0. 3, 0.								
	3+0. 3, 2. 0+4. 4)								
256	Q(6)+LFL15s(0.3+0.3,0.3+0.3	OFF							
	, 0. 3+0. 3, 0. 2+0. 3, 0. 2+0. 3, 0.								
	2+0. 3, 2. 2+9. 4)								

http://www.yuzhixing68.com