




2006000465Z



(2006)国认监认字(062)号



CNAS L0988

检验报告

No. 2009-0108

受检单位 (美国) 泰科消防设备有限公司

产品名称 湿式报警阀 (法兰式)

检验类型 认证发证检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. 2009-0108

产品名称	湿式报警阀（法兰式）
型号规格	ZSFZ 200
商 标	TYCO
委托单位	公安部消防产品合格评定中心
生产单位	山东汇金股份有限公司
受检单位	（美国）泰科消防设备有限公司
抽 样 者	工厂条件检查组
抽样地点	制造厂成品库
抽样基数	20套
抽样日期	2008年12月28日
送 样 者	赵雷
送样日期	2009年1月7日
样品数量	1套
样品编号	2009-0108
检验类别	认证发证检验
检验依据	GB5135.2-2003
样品等级	空白
检验项目	4.1、4.4、4.7、4.8、4.9、4.10
检验日期	2009年2月6日至2009年3月25日
检验地点	本中心内
检验结论	（美国）泰科消防设备有限公司送检的ZSFZ 200湿式报警阀（法兰式），经按GB5135.2-2003《自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》检验，合格。（以下空白）
备 注	分型产品，主型产品见2009-0106。

(检验业务专用章)
签发日期：2009年3月25日批准：李秋生 审核：葛洪英 编制：张伟华 共6页第1页

检验结果汇总

No. 2009-0108

序号	检验项目名称	标准要求及 标准条款号	实测结果	本项 结论	备注
1	外观	湿式报警阀、延迟器、水力警铃应表面平整，无加工缺陷及磕碰损伤，涂层均匀，标志齐全清晰。(4.1.1)	符合标准要求	合格	
2	标志	湿式报警阀、延迟器、水力警铃应在明显位置清晰、永久性标注下述内容： a) 品名称及规格型号； b) 生产单位名称或商标； c) 额定工作压力； d) 产日期及产品编号； e) 湿式报警阀安装的水流方向。(4.1.2.1)	符合标准要求	合格	合格
		安装在湿式报警阀报警口和延迟器之间的控制阀，应明显标志出其启闭状态。(4.1.2.2)	符合标准要求	合格	
3	结构	阀体上应设有放水口，放水口公称直径不应小于 20mm。(4.4.1.1)	DN50	合格	合格
		在湿式报警阀报警口和延迟器之间应设置控制阀，并能在开启位置锁紧。(4.4.1.2)	符合标准要求	合格	
		湿式报警阀应设置报警试验管路，当处于伺应状态时，阀瓣组件无须启动应能手动检验报警装置功能。(4.4.1.3)	符合标准要求	合格	
		延迟器进水口直径小于或等于 6mm 时，应设置耐腐蚀的过滤网。网孔最大尺寸不应大于保护孔径的 0.6 倍，过滤网总面积不应小于保护面积的 20 倍。(4.4.1.4)	延迟器进水口直径为 4.3mm，设过滤网。网孔最大尺寸是保护孔径的 0.23 倍，过滤网总面积是保护面积的 258.2 倍。	合格	
		水力警铃进水口公称直径不应小于 20mm，排水孔面积不应小于喷嘴面积的 50 倍。(4.4.1.5)	水力警铃进水口公称直径为 DN15，排水孔面积是喷嘴面积的 69.1 倍。	合格	

检验结果汇总

No. 2009-0108

序号	检验项目名称	标准要求及 标准条款号	实测结果	本项 结论	备注
		水力警铃喷嘴直径不应小于 3mm，过滤网孔最大尺寸不应大于喷嘴直径的 0.6 倍，过滤网总面积不应小于喷嘴面积的 10 倍。(4.4.1.6)	水力警铃喷嘴直径为 3.0mm，过滤网孔最大尺寸是喷嘴直径的 0.33 倍，过滤网总面积是喷嘴面积的 527.3 倍。	合格	
4	湿式报警阀的 间隙	除阀全开位置外，阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁阀体不应小于 12mm，对于有色金属或不锈钢阀体不应小于 6mm。(4.4.2.a)	除阀全开位置外，阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙为 25.0mm(阀体材料为铸铁)。	合格	
		阀在关闭位置，阀瓣或阀瓣上金属零件与阀座内缘之间至少有 6mm 的径向间隙。(4.4.2.b)	阀在关闭位置，阀瓣上金属零件与阀座内缘之间有 11.0mm 的径向间隙。	合格	
		阀座外可能卡住碎屑的环形空间深度不应小于 3mm。(4.4.2.c)	阀座外可能卡住碎屑的环形空间深度为 7.0mm。	合格	
5	连接 尺寸	湿式报警阀采用法兰连接方式时，法兰连接尺寸、法兰密封面型式和尺寸应符合 GB/T 9112 的规定。(4.4.3.1)	符合标准要求	合格	合格
		湿式报警阀采用紧固件机械性能应符合 GB/T 3098.1~GB/T 3098.3 的规定，其设计载荷应满足 4.7.1 要求。(4.4.3.4)	符合标准要求	合格	
6	强度	阀瓣组件在开启位置的湿式报警阀，在 4 倍额定工作压力(但不得小于 4.8MPa)下，保持 5min，阀体应无宏观变形、泄漏等损坏现象。(4.7.1)	符合标准要求	合格	合格
		延迟器在 2 倍额定工作压力下，保持 5min，延迟器应无渗漏、变形等损坏现象。(4.7.2)	符合标准要求	合格	

检验结果汇总

No. 2009-0108

序号	检验项目名称	标准要求及 标准条款号	实测结果	本项 结论	备注
7	渗漏和 变形	湿式报警阀的阀瓣组件系统侧及连接管件,在2倍额定工作压力下,保持5min,应无渗漏。(4.8.1)	符合标准要求	合格	
		阀瓣组件在开启位置的湿式报警阀,在2倍额定工作压力下,保持5min,应无渗漏、无永久变形。(4.8.2)	符合标准要求	合格	
		湿式报警阀的阀瓣系统侧,进行静水压试验,保持16h,阀瓣组件密封处应无渗漏。(4.8.3)	符合标准要求	合格	
8	水力 摩阻	湿式报警阀在通流流速为4.5m/s时,水力摩阻不应大于0.04MPa。当水力摩阻大于0.02MPa小于0.04MPa时,应在阀体上和操作说明中标注出,水力摩阻小于、等于0.02MPa,无须标注。(4.9.1)	0.010MPa	合格	
		水力摩阻曲线值与生产单位公布值之差,不应超过生产单位公布值的10%。(4.9.2)	一致	合格	
9	报警 功能	装配好的湿式报警阀,在进口压力为0.14MPa、系统侧放水流量为15L/min时,压力开关和水力警铃均不应发出报警信号。(4.10.1)	符合标准要求	合格	
		装配好的湿式报警阀,在进口压力分别为0.14MPa, 0.70MPa, 1.20MPa, 1.6MPa(适用于额定工作压力大于、等于1.60MPa的湿式报警阀),系统侧相应放水流量为60L/min, 80L/min, 170L/min, 170L/min(适用于额定工作压力大于、等于1.60MPa的湿式报警阀),压力开关和水力警铃均应发出报警信号。 系统侧放水停止后,湿式报警阀不再有水流向压力开关和水力警铃。(4.10.2)	符合标准要求	合格	

检验结果汇总

No. 2009-0108


序号	检验项目名称	标准要求及 标准条款号	实测结果	本项 结论	备注
		装配好的湿式报警阀，在 0.14MPa、0.70MPa、1.20MPa，1.6MPa（适用于额定工作压力大于、等于 1.60MPa 的湿式报警阀）压力下测定的报警流量不应低于生产单位公布值的报警流量。（4.10.3）	在压力为 0.14MPa 时，实测报警流量为 28.5L/min（生产单位公布值为 28.5L/min）。	合格	
			在压力为 0.70MPa 时，实测报警流量为 52.6L/min（生产单位公布值为 52.6L/min）。	合格	
			在压力为 1.20MPa 时，实测报警流量为 66.5L/min（生产单位公布值为 66.5L/min）。	合格	
			在压力为 1.60MPa 时，实测报警流量为 106.1L/min（生产单位公布值为 106.1L/min）。	合格	
		湿式报警阀在无水流通过时，阀瓣组件应能回到阀座上，无须手动复位即能依次报警。（4.10.4）	符合标准要求	合格	
		装配好的湿式报警阀，在进口压力为 0.14MPa、系统侧放水流量为 60L/min 时，报警口（不安装延迟器的湿式报警阀）压力不应小于 0.05MPa。（4.10.5）	0.06MPa	合格	
		本页以下空白			

样品描述

No. 2009-0108

送检单位	(美国) 泰科消防设备有限公司		
通讯地址	451 North Cannon Avenue, Lansdale, PA19446, USA		
邮政编码	19446	联系电话	010-67821291

产品说明 (样品描述) :



本页以下空白

