### TAIE 台灣儀控股份有限公司

Taiwan Instrument & Control CO., LTD



# Universal Converter KA301

USB to RS-232/422/485/TTL



### 產品說明 Product Profile

KA301可將任何RS-232/422/485/TTL等串列介面信號,轉換成USB信號,達成串列設備與電腦之間高速通信之目的。

與各種具有通信界面廠牌之PLC、HMI人機介面、變頻器、或各式儀表。搭配通訊軟體作連結,達到監視、與控制的功能。

專爲工業通信控制設計,一個USB介面對應四種串列通信功能,是自動化程式設計、工程應用的最佳選擇。


#### 產品特色 Features

- 外型輕巧、流線設計、優雅造型,攜帶方便。
- · 提供3種形式的轉接頭及Cable,可搭配出各種不同的通信界面切換。
- · 不需外部電源,直接由PC之USB埠供應DC 5V,免除外接電源供應器上的不便。
- · 轉接頭採用分離式插拔端子設計,裝置上輕易的連接RS-422/485。
- KA301內部有短路及過電流保護。
- 特製之圓頭PLC專用Cable (Mitsubishi FX系列),直接將Cable 與三菱PLC連結,減少繁複接線困擾。

#### 產品規格 Specifications

電源供給	由USB埠直接供給DC5V	通訊速率	300~120K bps	
USB介面	USB 2.0	資料位元	7 · 8 bit	
串列介面	RS-232/422/485/TTL	停止位元	1 · 2 bit	
流量控制	RTC/CTS · Xon/Xoff	同位位元	None · Even · Odd · Mark · Space	
	最大傳輸距離 RS-422/485:1200 m RS-232 :15 m	作業溫度	<b>0~55</b> °ℂ(32~131°F)	
最大傳輸距離		溼度	5~95% RH	
		存放溫度	-20~85°C (-4~185°F)	
傳送模式	RS-232/422 /TTL:全雙工 RS-485 :半雙工		KA301:19.8 g KA502:12.2 g	
串列保護	保險絲、15KV ESD	淨重	KA503: 4.2 g	
串列信號	RS-232: TXD \ RXD \ SG RS-422: T+ \ T- \ R+ \ R- RS-485: DX+ \ DX- TTL : 5V \ 5G \ DX+ \ DX-		KA504: 11.0 g	
		安規認證	CE · RoHS	
		驅動程式支援	Windows98/ME/2000/XP/VISTA Mac OS8/9/OS-X, and Linux	

# 外型尺寸 Dimensions



# Accessories

驅動光碟	轉接頭						
	KA502		KA504				
USB驅動光碟	KA502	KA503	KA504				
KA301安裝用	RS-422/485/TTL用	延長用	RS-232用				
CABLE							
CH-114	Cl	H-116	CH-117				
USB延長用	RS-232/42	22/485/TTL用	(圓頭) PLC RS-422/485/TTL用				

#### 附件說明與配置

#### Accessories explanation & Configurations

#### KA502



Plugs-in	PIN	RS-485 RS-422		TTL
	1	NC	T(-)	5V
	2	NC	T(+)	D+
	3	DX+	R(+)	5G
1 2 3 4	4	DX-	R(-)	D-

前面:分離式插拔端子 4 pin

RS-422串列信號,四線式 (T-、T+、R+、R-)

RS-485串列信號,二線式 (DX+、DX-)

TTL 串列信號,四線式(5V、D+、5G、D-)

後面: USB "mini-B" Receptacles "母"


#### 附件說明與配置

#### Accessories explanation & Configurations

#### KA503



USB mini-B Receptacles



前面: USB "mini-B" Receptacles "母",

當做延長接頭使用

後面: USB "mini-B" Receptacles "母",

當做延長接頭使用

#### 附件說明與配置

#### Accessories explanation & Configurations

KA504



DB9 Plugs	PIN	RS-232	PIN	RS-232
<b>-</b>	1	NC	6	NC
2 3 5 0000	2	RXD	7	NC
	3	TXD	8	NC
	4	NC	9	NC
	5	SG		


前面: RS-232 Plugs "公"

串列信號 (TXD、RXD、SG)

後面: USB "mini-B" Receptacles "母"


#### 

#### (1) 延長接線範例: CH-114




### **變線範例 Wiring instance**

#### (2) 延長接線範例: KA503




#### 

#### (3) RS-232 device 連接




### **變線範例 Wiring instance**

#### (4) RS-485 device 連接




#### 

#### (5) RS-422 device 連接




#### 

#### (6) 連接TTL device:



### **變線範例 Wiring instance**

#### (7) 連接FA200/211溫度控制器(使用參數COPY功能時):



CABLE CH-116


## Installation of Driver

#### 1.1 KA301 Universal Converter安裝

→ 請先將KA301 converter插入電腦USB插槽,即會顯示"找到新硬體"




→ 將安裝光碟片放入光碟機,在尋找新增硬體精靈,點選 "①從清單或特定位置安裝(進階)(S) "項目,完成後請按下一步(N)>



### 加速式変變 Installation of Driver

→ 點選 "⊙在這些位置中搜尋最好的驅動程式(S)"項目,"(勾選)搜尋可卸除式媒體(軟體, CD-ROM…)(M)",完成後按下一步(N)>



### 

→ 完成尋找新增硬體精靈,按下完成;即 完成 驅動程式安裝



### **加速式变装 Installation of Driver**

#### 1.2 USB Serial Port安裝步驟

→ 在完成USB serial Converter安裝後會自動再次跳出尋找新增硬體精靈 視窗,點選 "○自動安裝軟體(建議選項)(I)",完成後按 下一步(N)>



# **加速式变装 Installation of Driver**


→ 完成尋找新增硬體精靈,按下完成



### 運動程式変變 Installation of Driver


#### 1.3 查詢USB Serial Port埠號

→ 在Windows視窗下點選 " <sup>→ 및 規</sup> "→ " <sup>□ 執行®</sup> "在彈出的執行 視窗中輸入devmgmt.msc,完成後按下 確定



### 源沙涅式安装 Installation of Driver

→ 在彈出的裝置管理員視窗中點選"連接埠(COM和LPT)",即可查詢 USB Serial Port的埠號。例如:在此台電腦上為COM5





B KA-301








#### **KA301**

USB ↔ RS232/485/422/TTL Universal-Converter

- 型銀
- **全**操作手册
- PLC 測試程式
- 2 溫控器測試程式
- の 開設ComPort Search
- CA 控制器參數COPY程式







PLC測試程式: Mitsubishi FX系列 RS-422通訊連結測試程式



溫控器測試程式: 溫控器RS-232/485通訊連結溫度監控軟體



開啓COM port search: 尋找連結於電腦上的COM port位置



ComPort Search







#### This Computer has 4 pcs Com Ports

COM7 \Device\Serial1

COM8 \Device\Serial2

COM1 \Device\Serial0

COM4 \Device\VCP0====>COM4 ComPort USB Port

Comport Search N



FA控制器參數COPY程式: FA系列溫控器讀取參數內容或修 改數值,再將寫入溫控器

\*



